
APERTURA PORTA VERSO ESTERNO SALVO CONDIZIONI PARTICOLARI SALDATURA PREFERIBILMENTE DA REALIZZARSI TIG

## COMPONENTI ACCESSORI IN ACCIAIO INOX

- n. 2 cerniere da saldare in acciaio inox L=100 mm
- n. 6 zanche inox (3 dx + 3sx) da saldare al telaio esterno per fissaggio a muro
- n. 1 maniglia inox per apertura
- n. 1 catenaccio portalucchetto asta tonda L=170 mm
- Sensore apertura porta con collegamento elettrico (tipologia e caratteristiche comunicate da ns elettricista)












Sensore apertura porta con collegamento elettrico




Zanche di fissaggio murario




Particolare maniglia di apertura





TELAIO PORTA: PROSPETTO POSTERIORE



TAMPONAMENTO PORTA: PROSPETTO POSTERIORE E VISTA LATERALE